

**ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE NR. A292024  
SERIE MULTIPROTETTIVA E VARIANTI  
DPI III<sup>a</sup> CATEGORIA**

UNI EN ISO 11611:2015 - UNI EN ISO 11612:2015  
UNI EN 1149-5:2018 - UNI EN 13034:2009  
● CEI EN 61482-2:2020



Siggi Group SpA  
www.siggigroup.it  
tel. +39 0445 695500  
fax. +39 0445 519123

**MODELLO: GIACCONE 25GI9105**

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

La legislazione vigente attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l' idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI.

**UNI EN ISO 13688:2022** (requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie).

**UNI EN ISO 11611:2015** (impieghi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi). Il capo costituisce un indumento per saldatori di **CLASSE 1** adatto per tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce come ad esempio: saldatura a gas, saldatura TIG, MIG, microsaldatura al plasma, brasatura, saldatura a punti, saldatura MMA (con elettrodo rivestito di rutilio), e per il funzionamento di macchine per taglio all'ossigeno, al plasma, saldatrici a resistenza, macchine per verniciatura termica a spruzzo, saldatrici da banco. L'indumento fornisce protezione dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, calore radiante e contatto elettrico accidentale di breve durata. Il livello di protezione contro le fiamme potrà essere ridotto se l'indumento è contaminato con materiale infiammabile. Un incremento di ossigeno nell'aria riduce sensibilmente la protezione dell'indumento contro la fiamma, prestare attenzione quando si salda in spazi ristretti se vi è la possibilità che l'atmosfera si arricchisca di ossigeno. L'effetto isolamento elettrico degli indumenti di protezione per saldatori risulta ridotto se gli indumenti bagnati, umidi oppure in presenza di sudore.

**UNI EN ISO 11612:2015** (indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma). I capi sono stati progettati per proteggere l' utilizzatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, da valori non elevati di calore convettivo, radiante e contatto. Se si verifica il contatto con sostanze chimiche o infiammabili, l'utilizzatore deve immediatamente rimuovere l'indumento assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle.

Se l'utilizzatore viene a contatto con gli spruzzi di ferro fuso dovrà allontanarsi e togliersi l'indumento e l'indumento in caso di impatto con spruzzi, se indossato a contatto con la pelle, potrebbe non eliminare tutti i rischi di bruciate.

**UNI EN 13034:2009** (protezione chimica **tipo 6**). I capi offrono resistenza alle aggressioni chimiche di prodotti non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza consentendo un'adeguata protezione da eventuali contatti accidentali (piccoli spruzzi, aerosol ecc.) permettendo all'operatore di provvedere, in tempo utile alla pulizia o alla sostituzione del capo.

**UNI EN 1149-5:2018** (proprietà elettrostatiche). I requisiti di progettazione e del materiale dei capi, consentono di dissipare le cariche elettrostatiche accumulate, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. La persona che indossa DPI che dissipano cariche elettrostatiche deve essere opportunamente collegata a terra. La resistenza tra la persona e la terra deve essere minore di  $10^8 \Omega$ . Gli indumenti che dissipano le cariche elettrostatiche non devono essere aperti o tolti in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive, o quando si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. La capacità degli indumenti di dissipare le cariche elettrostatiche può essere influenzata da lacerazioni, usura, lavaggio e contaminazione. Gli indumenti di protezione che dissipano cariche elettrostatiche devono coprire in modo permanente tutti i materiali non conformi durante l'utilizzo normale (anche piegandosi e compiendo movimenti)

**CEI EN 61482-2:2020** Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico

**IMPIEGO** Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee:

**LIMITI DI IMPIEGO:** Gli indumenti oggetto della presente nota informativa NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: spegnimento fiamme da parte dei vigili del fuoco e interventi di antincendio boschivo); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad immissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati); NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, contatto con sostanze tossiche sprigionate in conseguenza di arco elettrico, NON sono adatti per l'immersione nelle fiamme e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel Regolamento 2016/425/UE).

**AVVERTENZE:** Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere sempre indossati assieme. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente. I capi limitano la protezione a tronco, braccia e gambe; sono escluse testa, mani e piedi. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione della testa, delle mani e dei piedi. NON indossare sotto indumenti realizzati con materiali che possono fondere a causa dell'esposizione all'arco elettrico (poliestere, poliammide, acrilico). Se il capo è predisposto con cappuccio, si raccomanda una volta terminato l'utilizzo di staccarlo. Per ragioni operative, non per tutte le parti elettricamente conduttive degli impianti di saldatura ad arco può essere fornita protezione contro il contatto diretto, i capi forniscono protezione solo contro brevi contatti accidentali con parti sotto tensione del circuito di saldatura ad arco, in presenza di rischi più elevati di elettrocuzione, sono richiesti strati elettroisolanti aggiuntivi; i capi forniscono protezione contro brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici a tensioni fino a circa 100 V c.c. Gli indumenti, se utilizzati correttamente, possono proteggere contro i normali pericoli associati alla saldatura tra cui l'esposizione della pelle alle radiazioni ultraviolette (UV) prodotte in tutte le operazioni di saldatura ad arco elettrico, comprese le radiazioni UVA, UVB e UVC ad elevata intensità; il tessuto tende a degradarsi con l'uso, può essere utile un semplice controllo (per esempio settimanale) degli indumenti di questo tipo per verificarne la protezione UV. Qualora gli utilizzatori avvertano i sintomi di una scottatura solare significa che vi è penetrazione di radiazioni UVB. In ognuno di questi casi, i capi di abbigliamento dovrebbero essere riparati (se possibile) o sostituiti. La proprietà del tessuto di offrire la protezione contro agenti chimici liquidi è stata verificata con i reagenti elencati nella tabella PRESTAZIONI, qualora siano presenti nell'area di rischio reagenti diversi da quelli elencati assicurarsi dell'idoneità dell'indumento di protezione. La proprietà di limitazione della propagazione della fiamma può essere ridotta qualora i dispositivi venissero contaminati con prodotti infiammabili. Il drenaggio delle cariche elettrostatiche avviene attraverso il capo e il corpo del portatore. E' opportuno quindi che l'utilizzatore sia equipaggiato con idonee calzature antistatiche (EN ISO 20344 o EN ISO 20345), avendo cura di accertarsi che il pavimento o piano di calpestio non sia isolante. Qualora non fosse possibile mettere a contatto il capo di vestiario con la pelle dell'utilizzatore, si dovrà provvedere alla messa a terra del capo con idonei sistemi (es. con cavo conduttore). Gli indumenti con caratteristiche antistatiche non devono essere indossati in atmosfere arricchite di ossigeno senza l'approvazione del responsabile della sicurezza. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio. In caso di accidentale contatto con liquidi chimici o infiammabili il capo deve essere sfilato assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle, l'indumento dovrà essere lavato o sostituito. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti. Qualora gli indumenti non fossero integri (scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo. **MANUTENZIONE. ESEMPIO DI MARCATURA:** All'interno del capo, in posizione visibile, viene applicata un'etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione. La **marcatatura CE** indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento 2016/425/UE relativa ai dispositivi di protezione individuale. **MANUTENZIONE CONSIGLIATA:** Poiché le specifiche di manutenzione dei capi sono legate alle condizioni reali di utilizzo è bene valutare ogni volta l'imbrattamento con prodotti chimici dei capi stessi per decidere se procedere al lavaggio o all'immediata sospensione del loro utilizzo. Prima dell'impiego è necessario controllare che i DPI non presentino rotture, scuciture o altre alterazioni che ne limitino l'impiego. Il tessuto è trattato superficialmente con finissaggio oleo/idro-repellente. I cicli di lavaggio a umido ed a secco riducono progressivamente gli effetti di tale finissaggio. Per mantenere le prestazioni dichiarate è consigliabile ripristinare il finissaggio oleo/idro-repellente ad ogni ciclo con stiratura a temperatura consigliata o ripristinare esclusivamente con agenti a base fluoro-carbon.



 Lavare alla temperatura massima di 60°C ciclo normale	 Non candeggiare	 Asciugare in tumbler a temperatura ridotta	 Stirare con temperatura massima di 150 °	 Lavare a secco ciclo normale
---	---------------------	--	--	----------------------------------

TABELLA PRESTAZIONI:

Norma di riferimento	DESCRIZIONE	REQUISITI	GIOVE 300	
			COMPOSIZIONE: 80% cotone 19% poliestere 1% fibra antistatica	
			RISULTATI	
UNI EN 13034:2009	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6530)			
	PENETRAZIONE	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30% (ACIDO SOLFORICO)	< 1%	CLASSE 3
		NAOH 40% (IDROSSIDO DI SODIO)	< 1%	CLASSE 2
		O-XILENE (NON DILUITO)	> 10%	N.C.
		BUTAN-1-OLO (NON DILUITO)	> 10%	N.C.
	REPELLENZA	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30% (ACIDO SOLFORICO)	> 95%	CLASSE 3
		NAOH 40% (IDROSSIDO DI SODIO)	> 95%	CLASSE 3
		O-XILENE (NON DILUITO)	< 80%	N.C.
		BUTAN-1-OLO (NON DILUITO)	< 80%	N.C.
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (EN 530)	-		CLASSE 1
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (EN ISO 9073-4)	-		CLASSE 2	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (EN ISO 13934-1)	-		CLASSE 5	
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (EN 863)	-		CLASSE 2	
LIGHT SPRAY TEST (SU INDUMENTO)	PASS		PASS	
UNI EN 1149-5:2018	TEMPO DI SEMI-ATTENUAZIONE DELLA CARICA (UNI EN 1149-3)	T <sub>50</sub> < 4 s	PASS	
	FATTORE DI SCHERMATURA (UNI EN 1149-3)	S > 0.2	PASS	
UNI EN ISO 13688:2022	DETERMINAZIONE PH	3,5 < pH < 9,5	PASS	
	SOLIDITÀ COLORE AL SUDORE ACIDO E ALCALINO	GRADO 4	PASS	
	DETERMINAZIONE AMMINE AROMATICHE CANCEROGENE	NON RILEVABILE	PASS	
	VARIAZIONE DIMENSIONALE	± 3%	PASS	
CEI EN 61482-2	RESISTENZA ALL'ARCO ELETTRICO DEL TESSUTO (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5%)	No fiamma sui bordi No detriti infiammati No foro ≥ 5mm Post-incandescenza ≤ 2 s Post-combustione ≤ 2 s	APC 1	
	RESISTENZA ALL'ARCO ELETTRICO DELL'INDUMENTO (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	Post-combustione ≤ 5 s Nessuna fusione verso il lato interno No fori ≥ 5 mm in ogni direzione nello strato più interno Sistemi di chiusura funzionanti gli accessori (ad esempio etichette, distintivi, materiale retroriflettente) e le chiusure utilizzate nella costruzione degli indumenti non devono contribuire alla gravità delle lesioni (tempo di combustione, fusione e formazione fori)	APC 1	
RESISTENZA AL CALORE DEL FILATO CUCIRINO		Il materiale non deve fondere a una temperatura inferiore a (260±5)°C		
UNI EN ISO 11612:2015	PROPAGAZIONE LIMITATA DI FIAMMA (UNI EN ISO 15025 A)	PROCEDIMENTO A	A1	
	FORMAZIONE BUCHI	NO	NO	
	RESIDUI INFIAMMATI	NO	NO	
	PERSISTENZA DELLA FIAMMA	< 2 s	< 2 S	
	INCANDESCENZA RESIDUA	< 2 s	< 2 S	
	RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO HTI24 (ISO 9151)	4-10 s	B1	
	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE RHTI24 (ISO 6942)	7-20 s	C1	
	RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO	< 10 s	F1	
	RESISTENZA A SPRUZZI DI METALLO (UNI EN ISO 9185)	60-120 g E1	E3	
		120-200g E2		
> 200 g E3				
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (UNI EN ISO 13937-2)	> 15 N	PASS		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI EN ISO 13934-1)	> 300 N	PASS		
UNI EN ISO 11611:2015	PROPAGAZIONE LIMITATA DI FIAMMA (EN ISO 15025 A)	PROCEDIMENTO A	A1	
	FORMAZIONE BUCHI	NO	NO	
	RESIDUI INFIAMMATI	NO	NO	
	PERSISTENZA DELLA FIAMMA	< 2 s	< 2 S	
	INCANDESCENZA RESIDUA	< 2 s	< 2 S	
	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE RHTI24 (ISO 6942)	7-20 s	C1	
	RESISTENZA A PICCOLI SCHIZZI DI METALLO (ISO 9150)	15-25 GOCCE	CLASSE 1	
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (UNI EN ISO 13937-2)	> 20 N	PASS	
	RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI EN ISO 13934-1)	> 400 N	PASS	

**CONSERVAZIONE:** Conservare i capi in luogo asciutto e al riparo da eccessive fonti di luce e calore. Imballare normalmente. Non si richiedono particolari precauzioni per il trasporto. **SMALTIMENTO:** Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali. Il fabbricante declina le responsabilità derivanti da un uso improprio, nonché da errata manutenzione e conservazione dell'indumento stesso, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere. Nel caso in cui i capi siano stati imbrattati anche solo superficialmente con sostanze infiammabili o tossiche si raccomanda l'immediata sospensione del loro utilizzo e l'avvio delle operazioni di pulizia ove possibile o di distruzione ed eliminazione in tutti gli altri casi. Queste istruzioni sono state approvate dall'organismo di certificazione Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. n° 0624, Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA) in occasione del rilascio dell'attestato di conformità CE come previsto dal Regolamento 2016/425/UE per dispositivi di protezione individuale di III categoria. **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:** La dichiarazione di conformità UE è consultabile sul sito [www.siggigroup.it](http://www.siggigroup.it), il sito è raggiungibile attraverso il seguente QR code:

